



2-port PCIe Gen3 x8 expansion card

Connector	2 Channels (1 x 2 SFF-8644 connectors)
PCIe and Lanes	PCIe Gen3 x8
Transmission Rates	Max. 64Gbps
Bracket	Perfil bajo (predeterminado). También se incluyen soportes planos de perfil bajo y de altura completa.
Dimensions (L x W x H)	112,65 × 68,9 × 18,26 mm
Supported Cable	CAB-PCIE10M-8644-4X, CAB-PCIE10M-8644-8X
Standard Warranty	3 años
Operating Temperature	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Storage temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative humidity	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
JBOD supported	TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP
Supported Operating System	QuTS hero 5.1.2 or later; QTS 5.1.2 or later
Note [NAS]	<u>Recommended models (please update your NAS OS and BIOS to the latest version).</u>

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.